



DIRECTOR DE OROMAPAS

INFORME MENSUAL

DE ACTIVIDADES





DIRECTOR DE OROMAPAS

	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022
LENEA DE ACCION	REPARACION DE FUGAS DE TUBERIA Y MANGUERAS DE AGUA POTABLE
LUGAR	DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO
San pedro, Lagunillas, Nayarit.	<p>Reparación de fuga en manguera: en los siguientes domicilios: calle. Altamirano domicilio del Sr. Gerónimo Flores.</p> <p>Calle: Zaragoza</p> <p>Calle: hidalgo esquina con hidalgo (tortillería guzmán)</p> <p>Calle. José Ceballos # 45</p> <p>Calle: Josefa Ortiz de Domínguez #11 se repara fuga de agua y se cambia abrazadera y conector. Domicilio del Sr. Agustín Rentería.</p> <p>Calle. Altamirano esquina con Nicolás bravo</p> <p>Calle: Ocampo# 5</p> <p>Calle: Sánchez Ochoa# 91</p> <p>Calle: Miguel negrete</p> <p>Calle: Morelos en el juzgado</p> <p>Calle: Altamirano domicilio del Sr. Roque rosales</p> <p>Calle: santos degollado esquina con hidalgo</p>



DIRECTOR DE OROMAPAS

	<p>Calle: González ortega #75 domicilio de Rene bizarrón Rentería Calle: Manuel doblado esquina con hidalgo Calle: Altamirano # 63 y 64 barrio abajo Calle: Zaragoza. Calle: Nicolás regules domicilio Sra. Consuelo González Calle: Leandro valle esquina con Javier mina #88 Calle: José Ceballos en domicilio del Sr. Canicio peña. Calle: Cuauhtémoc en palacio municipal. Calle: santos degollado # 20 en el domicilio del Sr. Javier López Reparación de manguera en línea principal en bomba Escobedo de 6"</p> <p>REPARCION DE FUGA EN MANGUERA</p>
<p>San pedro, lagunillas</p>	<p>Calle: Altamirano esquina con Guerrero Calle: Nicolás bravo # 80 Calle: Pérez Gutiérrez, reparación de fuga de agua y cambio de abrazadera de 3" y conector Calle: Aguascalientes colonia nuevo progreso domicilio del Sr. Luis Plancarte Calle: ramón corona esquina con guerrero Calle: Javier mina esquina con Leandro valle. Calle: González ortega # 17 Calle. Nicolás regules # 74 Calle: Leandro valle # 77 se repara fuga de agua y se soplete a línea principal. Calle: zacatecas colonia nuevo progreso Calle: Santos degollado se repara fuga de agua y se cancela por no servir la manguera. Calle: Dr. Martínez s/n barrio arriba.</p>



DIRECTOR DE OROMAPAS

	Se reporta fuga de agua por calle: ramón corona #29 quedando pendiente reparación por ser empedrado ahogado.
Amado Nervo	Reparación de fuga en línea principal : Av. Rio Nilo esquina con los pinos

LINEA DE ACCION	REVISION DE LAS CONDICIONES DE DRENAJE PUBLICO
LUGAR	Descripción del Trabajo
San Pedro Lagunillas Nayarit.	Desazolve. En pozo de visita por calle: hidalgo. Desazolve en pozo de visita por calle: V. Carranza esquina con ramón corona y Zaragoza. Desazolve en pozo de visita por calle. Nicolás bravo esquina con Donato guerra. Desazolve en pozo de visita por calle: Nicolás bravo esquina con constitución. Se destapa drenaje en línea principal por calle: hidalgo.
Amado Nervo	Se destapo drenaje por calle: Misisipi barrió san Luis.
San Pedro Lagunillas	Limpeza del desarenado del cárcamo de las lagunas de oxidación.
Amado Nervo	Se realiza visita para ver la rehabilitación de las piletas
Tequilita	Se realiza visita para a ver avance de la obra de drenaje y por los planos de dicha obra.



DIRECTOR DE OROMAPAS

LINEAS DE ACCION	ABASTECER DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.
LUGAR	Descripción del Trabajo
Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.	Cloración de Hipoclorito de sodio en todas comunidades del Municipio (Guácimas , Cerro Pelón, Amado Nervo, Cuastecomate , Tequilita, Milpillas, Tepetiltic , San Pedro Lagunillas, Nayarit.
	Reparación de Abrazadera para cloración en bomba ESCOBEDO.



DIRECTOR DE OROMAPAS





DIRECTOR DE OROMAPAS